

estratto catastale 1:2.000

136


scheda n°
data sopralluogo febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale







estratto di mappa 1:1.000

caratteri costruttivi	
muratura	mattoni
intonaco	presente (ocra)
copertura	legno e laterocemento
falde	3
gronda	laterizio
	coppi e embrici
porta d'accesso	legno - a fodera semplice con traverse e montanti e
	semplice sopraluce
	legno - a cornice arrestata con controsportelli
elementi di arredo	
colombaia	
profferlo	
loggia	N .
pozzo	
lavatoio	
forno	
aia	
cappella	
marginetta	
parco/giardino	l .
altro	cipressi
elementi di decoro	ricorsi sottogronda in mezzane con fascia dipinta grigio scuro
annessi separati storici	zzati
	l .
alterazioni	
tipologiche	medie (accorpamenti strutture non storicizzate realizzate
	in periodi successivi lato nord e sud)
architettoniche	leggere (intonaco di recente fattura in cemento - rifacimento parziale del manto di copertura)

stato di conservazione	•
muratura	buono
copertura	buono
intonaco	cattivo
infissi	cattivo
generale	buono
inserimento nel contes	to ambientale
viabilità	sterrata pedonale
tipologia	abitazione rurale
accesso	lato ovest PT
destinazione attuale	l
occupazione	abbandono
insediamento	edificio singolo isolato
localizzazione	mezzacosta
giacitura	terreno in pendenza
altezza s.l.m.	168 m
esposizione	S-O
vegetazione	incolto
valore contesto ambiei	ntale rilevante
	a a mandia a
valore architettonico	semplice
valore annessi	\
valore relazionale del d	normal second
valore relazionale del d	:OHIDIESSO \

TO CATEGORIA D'INTERVENTO 75 RTR-2		
75 RTR-2	ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
75 RTR-2		
75 RTR-2		272.0
	/5	RTR-2

SCHEDA N°
data sopralluogo

136 febbraio 2014



Foto Aerea





SCHEDA N°

136 febbraio 2014

data sopralluogo febbraio 201










data sopralluogo febbraio 2014


fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95


censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale




tipologiche assenti









estratto di mappa 1:1.000



architettoniche leggere (tamponamento di aperture - corpo WC aggettante in profilo metallico e voltine)






scheda n° data sopralluogo

/ د ا

febbraio 2014








Foto Aerea





estratto catastale 1:2.000

138
data aggiornament febbraio 2014


fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









caratteri costruttivi	
muratura	mattoni
intonaco	presente (rosso cinabro)
copertura	legno
	padiglione
gronda	
	coppi e embrici
•	legno - "alla mercantile" con semplice sopraluce
	legno - a cornice arrestata con controsportelli
elementi di arredo	
colombaia	
profferlo	
loggia	
pozzo	
lavatoio	
	con invaso di raccolta acqua in cemento separata lato est
	corpo separato di fronte al prospetto principale
aia	
cappella	
marginetta	
parco/giardino	l .
viale d'accesso	\
pollajo porcilaja	corpo separato sul prospetto principale
·	cipressi - comignolo
elementi di decoro	
annessi separati storici	zzati
	fienile
alterazioni	
tipologiche	assenti
	leggere (due WC aggettanti lato est - balsa intonacata a cemento lato ovest)

stato di conservazione	
muratura	pessimo
copertura	cattivo
intonaco	pessimo
infissi	pessimo
generale	pessimo
inserimento nel contes	
	sterrata carrabile tangente
	abitazione rurale
accesso	lato sud-ovest PT
destinazione attuale	l
occupazione	abbandono
insediamento	edificio singolo isolato
localizzazione	crinale
giacitura	terreno in pendenza
altezza s.l.m.	121 m
esposizione	
vegetazione	seminativo - oliveto
valore contesto ambie	ntale rilevante
valore architettonico	semplice
valore annessi	buono
valore arricosi	540110
	. wiley confe
valore relazionale del d	complesso rilevante

ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
72	RTR-4
73	RTR2
74	rudere con obbligo di ricostruzione dove era com'era

SCHEDA N° data sopralluogo 138

febbraio 2014



Foto Aerea





SCHEDA N° data sopralluogo

febbraio 2014











SCHEDA N°

data sopralluogo

139


febbraio 2014


fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95


censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale













pluviali e canale di gronda in metallo lato nord-ovest)






SCHEDA N°

139

data sopralluogo febbraio 2014











SCHEDA N $^{\circ}$

139

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95 censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014





SCHEDA N°

estratto di mappa 1:1.000

data sopralluogo

febbraio 2014


fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









caratteri costruttivi

muratura mattoni intonacati

intonaco presente (ocra)

copertura legno

falde più falde

gronda legno

manto coppi e embrici

porta d'accesso legno - specchiature bugnate rosta sopraluce ferro battuto

infissi legno - a cornice arrestata con persiane

elementi di arredo

pozzo separato lato nord-ovest all'interno del corpo lavatoio

lavatoio corpo separato in muratura a pianta rettangolare lato nord-ovest costruito nel luogo

dove era posta un'antica fonte

cappella oratorio dedicato a San Filippo Neri costruito nel 1638 e ingrandito nel 1867 inglobato nel corpo della villa sul lato nord-ovest con portale d'ingresso decorato a graffito sull'intonaco (appena percepibile)

parco/giardino giardino con impianto formale e sistemazione a verde tralasciata

viale d'accesso alberato con cipressi tangente villa (in stato di abbandono)

pollaio porcilaia inglobata nel corpo della fattoria

altro stemma bipartito in pietra posto sopra il portale d'ingresso a tutto sesto con le effige dei Bini (un monte a sei cime) e della famiglia Buonaparte (due stelle divise da una valore contesto ambientale banda centrale) - presenza di 2 scudi gentilizi in pietra sugli spigoli meridionali della villa (quello di sinistra recante le insegne della famiglia Bini e la fiamma degli Smaghi valore architettonico mentre quello di destra con due cani rampanti inquartati da due scaccati a illustrazione del motto: "FIDEL ET PRUDENS" dei Bernetti - iscrizione incisa su pietra murata nel 1913 sul fianco sinistro della villa

valore annessi

semplice 1 / semplice 2 / semplice 3 / rilevante 4 / semplice 5

valore relazionale del complesso riievante

elementi di decoro vedi spazio nella pagina

annessi separati storicizzati

fabbricato colonico - 1 / fienile - 2 / fienile - 3 / granaio - 4 / lavatoio - 5

alterazioni

tipologiche leggere (aggiunta nel 1912 del loggiato e di parti storicizzate destinate a scopo agricolo sul lato sud-est ad opera dell'architetto Ugo Giusti) architettoniche leggere (tinteggiatura al guarzo - fascia basamentale in cemento)

stato di conservazione

muratura ottimo copertura buono

intonaco buono

infissi completamente mancanti

generale in disuso

inserimento nel contesto ambientale

viabilità sterrata carrabile a cul de sac

tipologia villa - fattoria

accesso lato sud-ovest PT

destinazione attuale abitazione civile

occupazione nessuna

insediamento insieme di edifici con villa-fattoria

localizzazione mezzacosta

giacitura terreno in piano

altezza s.l.m. 67 m

esposizione S-O

vegetazione seminativo - bosco - vigneto

rilevante

rilevante

elementi di decoro

sequenza finestre e accessi del corpo della villa resa omogenea da elaborate cornici in pietra serena - cornice sottogronda in pietra decorazioni a pennello oggi appena percettibile degli annessi agricoli con cornici dipinte in rosso toscano alle aperture PP - fasce marcapiano e marcadavanzale in finta pietra, lesene e cornici in mattoni a tutte le aperture del granaio

ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
208	restauro e risanamento conservativo
209	RTR3
210	RTR4
212	RTR2

SCHEDA N°

140

data sopralluogo

febbraio 2014





Foto Aerea

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95 censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014











estratto catastale 1:2.000

SCHEDA N°


141

data sopralluogo


febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95


censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale












architettoniche leggere (WC aggettante lato nord-est e lato sud-ovest)



ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
213214215	RTR-3 RTR-2 RTR-3



SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014





Foto Aerea

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N°

data sopralluogo


febbraio 2014


fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









stato di conservazione
muratura mediocre
copertura buono
intonaco \
infissi \
generale buono
inserimento nel contesto ambientale
viabilità sterrata carrabile a cul de sac
tipologia annesso agricolo
accesso lato nord-ovest PP
destinazione attuale annesso agricolo
occupazione saltuaria
insediamento edificio singolo isolato
localizzazione crinale
giacitura terreno in piano
altezza s.l.m. 150 m
esposizione \
vegetazione oliveto - vigneto
valore contesto ambientale rilevante
huana
valore architettonico buono
valore annessi
Valera relegionale del complesso
valore relazionale del complesso




SCHEDA N°


142

data sopralluogo febbraio 2014



Foto Aerea







SCHEDA N°

142

data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N°

143


data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









caratteri costruttivi muratura mattoni intonacati intonaco presente (ocra) copertura legno falde padiglione gronda legno manto marsigliesi porta d'accesso legno - a specchiature bugnate con rosta sopraluce in ferro infissi legno - a cornice arrestata con persiane elementi di arredo colombaia profferlo loggia pozzo cappella oratorio religioso addossato con ingresso dal lato sud-est parco/giardino sistemazione formale a prato con vialetti e aiuole intorno alla viale d'accesso \ altro cipressi - terrazzo panoramico quadrato sul tetto con parapetto elementi di decoro aperture con stipiti, architravi e davanzali in pietra - portale d'ingresso ad arco con cornice ad arco e chiave di volta in annessi separati storicizzati fienile alterazioni tipologiche assenti architettoniche leggere (canna fumaria in elementi prefabbricati - pluviali e canali di

gronda in rame - riprese di porzioni di intonaco in cemento)

stato di conservazione muratura buono copertura buono intonaco mediocre infissi buono generale buono inserimento nel contesto ambientale viabilità sterrata carrabile a cul de sac tipologia villa - fattoria accesso frontale lato sud-est PP destinazione attuale abitazione civile occupazione saltuaria insediamento insieme di edifici con villa-fattoria localizzazione crinale giacitura terreno in pendenza altezza s.l.m. 150 m esposizione vegetazione oliveto - vigneto rilevante valore contesto ambientale rilevante valore architettonico semplice valore annessi buono valore relazionale del complesso

16 restauro e risanamento conservativo
113 RTR-1
217 restauro e risanamento conservativo

scheda n° data sopralluogo

143

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95




Foto Aerea







SCHEDA N°

144

data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale










caratteri costruttivi muratura mattoni intonaco in parte (ocra) copertura legno falde padiglione gronda legno manto coppi e embrici porta d'accesso legno - a fodera semplice con traverse e montanti infissi legno - semplici con scuri esterni elementi di arredo colombaia profferio rettilineo parallelo lato sud-est interamente coperto con gradini in mattoni disposti a coltello pozzo lavatoio forno inglobato sotto il profferlo pollaio porcilaia inglobata nel profferlo con sistema d'areazione altro pino - comignoli elementi di decoro stipiti e architravi in pietra aperture PP - cornici alle aperture e fascia sottogronda dipinte color grigio scuro annessi separati storicizzati alterazioni tipologiche gravi (accorpamento di struttura non storicizzata di notevole dimensione lato nord-est - superfetazioni storicizzate lato nordovest)

architettoniche medie (pluviali e canali di gronda in rame - inferriata esterna

riprese di porzioni di intonaco in cemento)

apertura lato sud-est PT - inserimento di scuri esterni alle finestre PP - nuove aperture ad arco lato nord-ovest di cui una tamponata -



ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
218	RTR2
219	RTR2

SCHEDA N°

144

data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N°

144

data sopralluogo

febbraio 2014





SCHEDA N° data sopralluogo

febbraio 2014









fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

2° REGOLAMENTO URBANISTICO anno 2014


SCHEDA N°


data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N° data sopralluogo

febbraio 2014




Foto Aerea





SCHEDA N°

145

data sopralluogo febbraio 2014











fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95


2° REGOLAMENTO URBANISTICO anno 2014

estratto catastale 1:2.000


SCHEDA N°


data sopralluogo

febbraio 2014











caratteri costruttivi muratura mattoni intonaco in parte (ocra) copertura legno falde 2 gronda legno manto marsigliesi porta d'accesso assente infissi assenti elementi di arredo profferlo rettilineo parallelo lato ovest di larghezza inferiore lungo lo sviluppo della rampa - copertura presente solo sulla conclusione del profferlo - gradini in mattoni disposti a coltello loggia sotto il profferlo con apertura ad arco lato ovest lavatoio rettangolare in mattoni addossato lato sud forno inglobato nella loggia pollaio porcilaia inglobata lato nord con sistema d'areazione elementi di decoro fascia sottogronda dipinta color grigio - alcune soglie aperture PT in mattoni disposti a coltello - grigliati in legno lato sud annessi separati storicizzati alterazioni tipologiche gravi (ristrutturazione distributiva interna - innalzamento della struttura di copertura di un metro circa - variazione di prospetti con ampliamento delle superfici finestrate lati nord e sud) architettoniche medie (rifacimento struttura e manto di copertura - apertura di una

pluviali e canali di in rame)

finestra a nastro lato nord - solaio interno tra PT e PP in laterocemento - inserimento scossaline in metallo lato ovest -





SCHEDA N°

146

data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

leopoldino 1:5.000









SCHEDA N°

146

data sopralluogo

febbraio 2014







SCHEDA N°

147

data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95


censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale








buono





stato di conservazione muratura buono copertura mediocre intonaco infissi generale mediocre inserimento nel contesto ambientale viabilità sterrata carrabile a cul de sac tipologia abitazione rurale accesso lato nord-ovest PT destinazione attuale occupazione abbandono insediamento edificio singolo isolato localizzazione cacume collinare giacitura terreno in piano altezza s.l.m. 128 m esposizione vegetazione incolto rilevante valore contesto ambientale valore architettonico buono rilevante - 1 / semplice - 2 valore annessi

valore relazionale del complesso


ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
222	RTR-1
223	RTR-1
224	RTR-1
225	RTR-1

SCHEDA N°

147

data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014








SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014













SCHEDA N°

148

data sopralluogo


febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato toponimo Casa Barbinaia (ex-pieve di Santa Maria di Barbinaia) via **Barbinaia** località Bucciano dati catastali foglio 93 part 183 datazione resti pieve risalenti al VIII secolo ant. 1820 (casa) ID Tipologia Fabbricato 227 Abitazione Rurale Fienile







muratura intonaco copertura falde gronda manto porta d'accesso infissi elementi di arredo prozzo pozzo-cisterna con collo guadrato in mattoni addossato lato

pozzo pozzo-cisterna con collo quad nord-est

forno corpo addossato al fienile lato sud-est pollaio porcilaia corpo separato in mattoni lato sud-est

altro cipressi

elementi di decoro
arco in mattoni a tutto sesto con doppia ghiera di mattoni
messi di fascia contenenti decorazioni a zig-zag stampate in
cotto - enormi conci in pietra agli angoli della muratura a
scarpa - fascia sottogronda, cantonali e cornici dipinte alle
aperture PP color grigio chiaro - grigliati in legno PT - architravi
in legno ad alcune aperture PT - alcuni frammenti architettonici
e decorativi sono conservati al Museo Diocesano mentre
l'acquasantiera si trova nell'odierna pieve di San Giovanni a

Corazzano

annessi separati storicizzati

fienile 1 / fienile 2

alterazioni

muratura cattivo copertura intonaco infissi \ generale cattivo

inserimento nel contesto ambientale

viabilità sterrata carrabile secante tipologia abitazione rurale accesso lato sud-ovest PT

destinazione attuale \

occupazione abbandono

insediamento aggregazione di edifici con antico edificio religioso localizzazione mezzacosta

giacitura terreno in pendenza

altezza s.l.m. 68 m

esposizione S-O vegetazione incolto - bosco

valore contesto ambientale buono
valore architettonico rilevante

valore annessi

buono 1 / semplice 2

valore relazionale del complesso buono

226 RTR-1 227 RTR-2 228 RTR-4

CATEGORIA D'INTERVENTO

tipologiche leggere (accorpamento di strutture realizzate in periodi successivi lato sud-est e nord-est - aggiunta parti storicizzate con riutilizzo dei materiali originali dell'antico edificio religioso) architettoniche leggere (WC aggettante lato sud-est e nord-ovest - apertura nuove finestre sul paramento murario in pietra e laterizio del prospetto sud-ovest -tamponamento diverse aperture ad arco - inserimento architravi in cemento per ingressi PT - riprese dell'intonaco in cemento)

SCHEDA N°

148

data sopralluogo

febbraio 2014




Foto Aerea





SCHEDA N° data sopralluogo

febbraio 2014





SCHEDA N°

148

data sopralluogo

febbraio 2014










SCHEDA N°

data sopralluogo febb

febbraio 2014











SCHEDA N°

149

data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale










caratteri costruttivi muratura mattoni intonaco presente (rosso mattone) copertura legno falde 2 gronda legno manto coppi e embrici porta d'accesso legno - "alla mercantile" con semplice sopraluce infissi legno - a cornice arrestata con controsportelli elementi di arredo colombaia profferlo loggia pozzo circolare in mattoni intonacati lato sud-ovest lavatoio fonte pollaio porcilaia situata tra abitazione e fienile con arco a sesto ribassato a doppia fascia di mattoni disposti a coltello e sistema di areazione altro pioppi - comignolo elementi di decoro fascia sottogronda, cantonali e cornici alle aperture PP dipinte in finti mattoni di color rosso annessi separati storicizzati fienile alterazioni tipologiche medie (accorpamento di strutture realizzate in periodo successivo lato sud-est) architettoniche medie (superfetazioni rimessa attrezzi in lamiera di unione tra

abitazione e fienile - tamponamento aperture PP e PT lato sud-est e nord-est - inserimento architravi e davanzali in cemento finestre PP

rampa in cls di accesso alla stalla PT lato sud-est)



ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
122	RTR-1
229	RTR-1
229	RTR-1

SCHEDA N°

149

data sopralluogo

febbraio 2014









Foto Aerea



SCHEDA N°

150

data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95


censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



tipologiche assenti


architettoniche leggere (WC aggettante lato nord-est)







caratteri costruttivi muratura mattoni intonaco presente (ocra) copertura legno falde padiglione gronda legno manto coppi e embrici porta d'accesso assente infissi legno - a cornice arrestata con controsportelli elementi di arredo colombaia loggia ad arco a sesto ribassato a PT con doppia fascia di mattoni e con due archi a sesto ribassato sovrapposta a PP sul lato sudpozzo con puteale circolare in mattoni intonacati lato sud-est lavatoio rettangolare in mattoni intonacati lato sud-est forno inglobato nella loggia a PT cappella marginetta \ parco/giardino \ pollaio porcilaia inglobata lato nord-ovest altro ponte d'accesso ad arco in mattoni addossato al fienile con sottostante cunicolo ricavato nel terreno elementi di decoro grigliati in legno aperture PT annessi separati storicizzati fienile alterazioni



ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
230	RTR-3
231	RTR-2

SCHEDA N°

150

data sopralluogo febbraio 2014













estratto catastale 1:2.000

SCHEDA N°

data sopralluogo

estratto di mappa 1:1.000

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









caratteri costruttivi muratura mattoni intonacati intonaco presente (bianco) copertura laterocemento falde più falde gronda laterocemento manto coppi e embrici porta d'accesso legno - a doppia fodera con specchiature bugnate ad arco infissi legno - a cornice arrestata con persiane elementi di arredo pozzo finto con puteale in pietra circolare nella corte lavatoio rettangolare in mattoni addossato al fabbricato agricolo lato cappella addossato al fabbricato agricolo. Decorazioni in finta pietra del portale d'ingresso e del timpano, pianta ad aula e campanile a marginetta \ parco/giardino semplice sistemazione a verde di due terrazzamenti sul lato sud-est pollaio porcilaia corpo addossato lato nord-ovest altro cipressi - lecci elementi di decoro portale d'ingresso incorniciato in pietra con chiave di volta cornici in finta pietra a tutte le aperture PT e PP - stemma araldico napoleonico in pietra recante la data 1473 apposto sul fabbricato agricolo nella corte - data apposta sulla porta del cortile (1845) lato sud-est annessi separati storicizzati alterazioni tipologiche leggere (ristrutturazione distributiva interna creazione più unità abitative)

architettoniche leggere (balsa con rivestimento in porfido - rifacimento della

struttura e del manto di copertura - tinteggiatura al quarzo - canne fumarie in elementi prefabbricati - inserimento inferriate finestre PT)

stato di conservazione	
muratura	ottimo
copertura	ottimo
intonaco	ottimo
infissi	ottimo
generale	ottimo
inserimento nel contes	
viabilità	bitumata a cul de sac
	villa - fattoria
	lato sud-ovest PT
destinazione attuale	abitazione civile
occupazione	permanente
insediamento	aggregazione di edifici con villa-fattoria
localizzazione	crinale
giacitura	terreno in pendenza
altezza s.l.m.	134 m
esposizione	
vegetazione	oliveto - arborato misto
valore contesto ambier	ntale rilevante
ala ar a cala Martina da a	rilovento
valore architettonico	rilevante
valore annessi	\
	-
voloro rolazionalo dal d	completes
valore relazionale del d	tomplesso

	CATEGORIA D'INTERVENTO
353	restauro e risanamento conservativo

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014





Foto Aerea









estratto catastale 1:2.000

CHEDA N°

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95


censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale














טו	CATEGORIA D'INTERVENTO
18	RTR-2
179	RTR-1

SCHEDA N°

152

data sopralluogo febbraio 2014



Foto Aerea





SCHEDA N°

152

data sopralluogo

febbraio 2014







SCHEDA N°

153

data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









ID CATECODIA DUNTEDVENTA

caratteri costruttivi muratura mattoni intonaco presente (bianco) copertura laterocemento falde padiglione gronda laterocemento manto coppi e embrici porta d'accesso legno - "alla mercantile" ad arco infissi legno - a cornice arrestata con controsportelli elementi di arredo colombaia profferlo \ loggia ad arco a sesto ribassato PT pozzo lavatoio fonte forno pollaio porcilaia inglobata lato nord-est con sistema d'areazione altro pini elementi di decoro fascia sottogronda, cornici alle aperture e cantonali dipinti color grigio - portale d'ingresso incorniciato in pietra con blasone posto su chiave di volta annessi separati storicizzati alterazioni tipologiche gravi (ristrutturazione distributiva interna con tamponamento aperture ad arco della loggia al PT e PP) architettoniche medie (rifacimento totale della struttura e del manto di copertura -

bianca dell'intonaco a cemento)

sostituzione infissi PP con aggiunta di persiane - pluviali e canali di gronda in metallo - WC aggettante lato nord-est - tinteggiatura

Stato di Conservazione	
muratura buono	
copertura ottimo	
intonaco mediocre	
infissi buono	
generale buono	
inserimento nel contesto ambientale	
viabilità bitumata tangente	
tipologia abitazione rurale	
accesso frontale lato sud-ovest PT	
destinazione attuale abitazione civile	
occupazione permanente	
insediamento insieme di edifici	
localizzazione pedecollinare	
giacitura terreno in piano	
altezza s.l.m. 53 m	
esposizione S-O	
vegetazione seminativo	
valore contesto ambientale semplice	
valore architettonico buono	
valore architettonico	
valore annessi	
valore relazionale del complesso	
Value relazionale dei complesso	

		ONTEGORING INTERVENTO
17	77	RTR-1

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014













SCHEDA N°


154

data sopralluogo


febbraio 2014


fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









stato di conservazione		
muratura	buono	
copertura	buono	
intonaco	mediocre	
infissi	buono	
generale	buono	
inserimento nel contes		
viabilità	bitumata tangente	
1 0	tabaccaia	
accesso	lato nord-ovest PT	
destinazione attuale	•	
occupazione	permanente	
insediamento	insieme di edifici	
localizzazione	pedecollinare	
giacitura	terreno in piano	
altezza s.l.m.	53 m	
esposizione		
vegetazione	seminativo	
valore contesto ambier	ntale	semplice
valore architettonico		rilevante
		\
valore annessi		\
valore relazionale del d	complesso	\

178	restauro e risanamento conservativo

CATEGORIA D'INTERVENTO

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea







estratto catastale 1:2.000

SCHEDA N° data sopralluogo febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale





stato di conservazione





caratteri costruttivi muratura mattoni intonaco assente copertura laterocemento falde 2+2 gronda legno manto marsigliesi porta d'accesso legno - con doghe ad arco e due semplici sopraluce infissi legno - di tipo tradizionale elementi di arredo colombaia profferlo loggia pozzo lavatoio fonte forno cappella parco/giardino \ elementi di decoro data in numeri di terracotta sul prospetto nord-est riquadrature di aperture, lunette e timpani con fasce di mattoni annessi separati storicizzati alterazioni tipologiche leggere (ristrutturazione distributiva interna con frazionamento ambienti interni) architettoniche leggere (sostituzione infissi dei forni - canna fumaria in elementi prefabbricati - pluviali e canali di gronda in PVC - rifacimento di

porzioni del manto di copertura - superfetazioni lato sud-ovest)

muratura buo	no
copertura buo	no
intonaco med	liocre
infissi buo	no
generale buo	no
inserimento nel contesto ar	
viabilità bitu	mata tangente
tipologia tab a	eccaia
accesso lato	nord-ovest PT
destinazione attuale ann	esso agricolo
occupazione peri	nanente
insediamento edif	icio singolo isolato
localizzazione piar	iura
giacitura terr	eno in piano
altezza s.l.m. 53 r	n
esposizione \	
vegetazione sem	inativo
valore contesto ambientale	semplice
valore architettonico	rilevante
14.0.0 4.0	
_	, I
valore annessi	\
valore relazionale del comp	olesso \

185	restauro e risanamento conservativo

CATEGORIA D'INTERVENTO

SCHEDA N $^{\circ}$

155

data sopralluogo

febbraio 2014





Foto Aerea

SCHEDA N°

155

data sopralluogo

febbraio 2014





estratto catastale 1:2.000

SCHEDA N°

estratto di mappa 1:1.000


156

data sopralluogo

febbraio 2014


fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale










caratteri costruttivi	
	mista mattoni con blocchi di ghiaia
intonaco	
copertura	
	più falde
gronda	
	coppi e embrici
	legno - "alla mercantile" con semplice sopraluce
<u> </u>	legno - a cornice arrestata con controsportelli
elementi di arredo	
colombaia	
profferlo	
loggia	
pozzo	
lavatoio	
fonte	
forno	corpo addossato lato nord-est con apertura da arco in mattoni
	e ghiera
cappella	
polialo porcliala	corpo addossato lato nord-est con sistema d'areazione
altro	pini - comignolo
elementi di decoro	grigliati in legno PT - architravi in legno aperture PP - muro a
	scarpa lato sud-est
annessi separati storici	zzati
	fienile - 1 / rimessa - 2
alterazioni	
tipologiche	assenti
upologiciic	

architettoniche leggere (tamponamento aperture PT lato sud-est - WC aggettante

metallo)

lato nord-ovest - riprese in cemento dell'intonaco - risagomatura ingresso ad arco PT lato sud-est con inserimento architrave in



ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
181	RTR-2
182	RTR-1
183	RTR-4
100	TOTAL

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014

156



Foto Aerea





SCHEDA N°

156

data sopralluogo febbraio 2014





SCHEDA N°

data sopralluogo febl

febbraio 2014

156







fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

2° REGOLAMENTO URBANISTICO anno 2014

SCHEDA N°


data sopralluogo

febbraio 2014









caratteri costruttivi	
muratura	mista mattoni con blocchi di ghiaia
intonaco	presente (ocra)
copertura	
falde	
gronda	
	coppi e embrici
	legno - "alla mercantile"
	legno
elementi di arredo	1.
colombaia	
profferio	due semplici scale esterne non coperte addossate sui prospetti
	laterali con gradini in pietra
pozzo	
lavatoio	
fonte	
forno	
aia	
cappella	
marginetta	1
parco/giardino	\
viale d'accesso	l .
altro	nini
	superfici diaframmate a mattone scempio
	· ·
annessi separati storici	zzati
	<u> </u>
alterazioni	
tipologiche	assenti
architettoniche	leggere (tamponamento e risagomatura apertura ad arco PT lato
	nord-ovest - tamponamento parziale apertura PP lato sud-ovest -
	superfetazioni lato sud-est - architravi aperture PT in acciaio)

stato di conservazione	
muratura	buono
copertura	mediocre
intonaco	mediocre
infissi	cattivo
generale	mediocre
inserimento nel contes	
viabilità	sterrata carrabile tangente
	annesso agricolo
	lato sud-ovest e nord-est PP
destinazione attuale	annesso agricolo
occupazione	permanente
insediamento	insieme di edifici
localizzazione	pedecollinare
giacitura	terreno in pendenza
altezza s.l.m.	62 m
esposizione	S-O
vegetazione	seminativo - arborato misto
valore contesto ambier	ntale semplice
valore architettonico	buono
valore annessi	\
	,
valore relazionale del d	complesso

ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
184	RTR-2

SCHEDA N°

falli aria 0

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea



SCHEDA N°

157

data sopralluogo

febbraio 2014







estratto catastale 1:2.000

SCHEDA N°

58

data sopralluogo

febbraio 2014

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









caratteri costruttivi

muratura mista mattoni con conci di pietra

intonaco in parte

copertura legno

falde più falde

gronda legno - laterizio

manto coppi e embrici

porta d'accesso assente

infissi **legno**

elementi di arredo

colombaia profferlo

> 2 (rettilineo parallelo lato sud di larghezza inferiore lungo lo sviluppo della rampa parzialmente coperto con gradini in cemento - semplice parallelo lato est non coperto)

loggia ad architrave a PP collegata al profferlo

pozzo pozzo-cisterna con fonte di captazione acqua addossata lato

nord-ovest

addossata lato nord-ovest inserita all'interno di una nicchia con apertura ad ogiva realizzata in mattoni intonacati e munita di sportello in metallo

elementi di decoro sottogronda stondato con ricorsi in pianelle e palombelli di legno modanati lato sud-ovest

annessi separati storicizzati

fienile - 1 / fienile - 2 / fienile - 3

alterazioni

tipologiche leggere (ristrutturazione distributiva interna piano terra accorpamenti di strutture non storicizzate realizzate in periodi

architettoniche leggere (inserimento architravi in cemento in alcune aperture -

pluviali e canali di gronda in metallo - comignolo di recente fattura canna fumaria in elementi prefabbricati)

stato di conservazione

muratura ottimo copertura ottimo

intonaco buono

infissi buono generale ottimo

inserimento nel contesto ambientale

viabilità sterrata carrabile secante tipologia abitazione rurale

accesso frontale lato est PT

destinazione attuale abitazione civile

occupazione permanente

insediamento aggregazione di più edifici

localizzazione crinale

giacitura terreno in pendenza

altezza s.l.m. 215 m

esposizione

vegetazione oliveto

rilevante valore contesto ambientale

valore architettonico

valore annessi

buono 1 / buono 2 semplice 3

rilevante

buono valore relazionale del complesso

ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
171	RTR-1
172	RTR-1
173	RTR-2
17/	PTP_1

SCHEDA N°

data sopralluogo febbraio 2014



Foto Aerea



SCHEDA N°

158

data sopralluogo febbraio 2014







estratto catastale 1:2.000

159

data sopralluogo

febbraio 2014


fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









caratteri costruttivi muratura mattoni con conci in pietra intonaco in parte copertura legno falde 2 gronda legno manto coppi e embrici porta d'accesso assente infissi **legno** elementi di arredo colombaia profferlo loggia pozzo addossato in mattoni lato sud lavatoio fonte forno cappella marginetta \ parco/giardino viale d'accesso pollaio porcilaia altro \ elementi di decoro \ annessi separati storicizzati alterazioni tipologiche assenti architettoniche leggere (supefetazioni lato nord e sud con WC aggettante)

stato di conservazione	
muratura	cattivo
copertura	pessimo
intonaco	cattivo
infissi	pessimo
generale	pessimo
inserimento nel contes	to ambientale
viabilità	sterrata pedonale
tipologia	abitazione rurale
accesso	lato est PT
destinazione attuale	l
occupazione	abbandono
insediamento	edificio singolo isolato
localizzazione	
giacitura	terreno in pendenza
altezza s.l.m.	175 m
esposizione	١
vegetazione	seminativo
valore contesto ambier	ntale rilevante
valore contecte ambie	italo illovanto
valore architettonico	semplice
valore annessi	\
Valoro arii 10001	,

valore relazionale del complesso

ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
170	RTR-4
170	

SCHEDA N°

febbraio 2014

data sopralluogo

159















fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



loggia PP)





caratteri costruttivi	
muratura	mattoni
intonaco	in parte (ocra)
copertura	
falde	
gronda	•
	coppi e embrici
porta d'accesso	
	legno - a cornice arrestata con controsportelli
elementi di arredo	
colombaia	
profferlo	
loggia	sovrapposta: a PT tipo "serliana", a PP architravata con due
	aperture laterali ad arco
lavatoio	
fonte	
	inglobato nella loggia a PT
aia 	
cappella	
aitro	cipressi - comignolo
elementi di decoro	fascia marcapiano perimetrale - davanzali aperture PP in mattoni disposti a coltello - fascia sottogronda e cornice alle aperture dipinte in rosso toscano - portale della loggia PT con arco centrale a sesto ribassato in mattoni e chiave di volta
annessi separati storici	zzati
	N
alterazioni	
tipologiche	assenti
architettoniche	leggere (WC aggettante lato nord-ovest - tamponamento alcune

aperture PT e PP - inserimento profilo in acciaio apertura centrale

stato di conservazione
muratura cattivo
copertura pessimo
intonaco cattivo
infissi pessimo
generale cattivo
inserimento nel contesto ambientale
viabilità sterrata pedonale
tipologia abitazione rurale
accesso lato sud-ovest PT
destinazione attuale \
occupazione abbandono
insediamento edificio singolo isolato
localizzazione crinale
giacitura terreno in piano
altezza s.l.m. 126 m
esposizione \
vegetazione bosco
valore contesto ambientale rilevante
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
valore architettonico rilevante
valore annessi
valore relazionale del complesso

טו	CATEGORIA DINTERVENTO
180	RTR2

CATECODIA DUNTEDVENTO

SCHEDA N°

160

data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N°

160

data sopralluogo

febbraio 2014







estratto catastale 1:2.000

161

data sopralluogo febbraio 2014


variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale










caratteri costruttivi muratura mattoni intonaco presente (bianco) copertura laterocemento falde 2 gronda legno manto sostituito porta d'accesso legno - a specchiature bugnate con semplice sopraluce infissi legno a cornice arrestata con controsportelli elementi di arredo colombaia profferlo loggia ad architrave sotto il profferlo a PT pozzo lavatoio rettangolare in mattoni intonacati addossato lato sud-ovest forno corpo addossato lato nord-ovest aia \ marginetta \ parco/giardino \ pollaio porcilaia corpo addossato lato sud-est con sistema d'areazione elementi di decoro cornici dipinte a tutte le aperture e fascia basamentale color rosso mattone - grigliati in legno aperture PT annessi separati storicizzati fienile alterazioni tipologiche assenti

architettoniche leggere (rifacimento della struttura e manto di copertura in eternit -

wc aggettante e superfetazioni recenti lato nord-est - marciapiede perimetrale in cls - tettoia in legno sopra il portone d'ingresso)



ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
310	manutenzione straordinaria
311	manutenzione straordinaria
311	manutenzione straordinaria

SCHEDA N°

161

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





SCHEDA N°

161

data sopralluogo

febbraio 2014










data sopralluogo

febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale





stato di conservazione






caratteri costruttivi	
muratura	mattoni
intonaco	in parte
copertura	laterocemento e legno
	più falde
	laterizio e legno
	coppi e embrici
	legno - a fodera semplice con traverse e montanti
infissi	legno - a cornice arrestata con controsportelli
elementi di arredo	
colombaia	
	quadrangolare a filo della facciata con copertura ad una falda
profferlo	parallelo lato sud-ovest parzialmente coperto con gradini in
	pietra
loggia	ad arco a sesto scemo sotto il profferlo a PT
	pozzo-cisterna addossato lato sud-est
lavatoio	2 - rettangolare in mattoni addossato lato nord-est e
	rettangolare addossato lato sud-ovest fienile
	inglobato sotto profferlo
aia	rintracciabile sul lato nord-est
pollaio porcilaia	corpo addossato lato sud-est con sistema d'areazione
elementi di decoro	architravi in legno alle tutte le aperture PP
	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
annessi separati storici	
	fienile
alterazioni	
tipologiche	assenti
architettoniche	leggere (rifacimento parziale in laterocemento della struttura della
	copertura e della gronda - risagomatura e inserimento inferriate
	finestre PT - intonaco a cemento e nuova tinteggiatura bianca -

storicizzate lato sud-est)

rifacimento copertura profferlo e colombaia - superfetazioni non



ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
243	restauro e risanamento conservativo
244	restauro e risanamento conservativo
	restauro e nsamamento conscivativo

SCHEDA N°

162

data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N°

162

data sopralluogo

febbraio 2014











SCHEDA N°

163

data sopralluogo


febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale







caratteri costruttivi			
muratura	mattoni		
intonaco	presente		
copertura			
falde	4		
gronda			
	coppi e embrici		
porta d'accesso	sostituito		
elementi di arredo	Sosutuiti		
colombaia	1		
	parallelo lato sud-ovest interamente coperto con gradini in		
promono	pietra		
loggia	ad arco a sesto ribassato sotto il profferlo		
lavatoio	·		
forno	forno corpo separato lato sud-ovest		
aia	\ · ·		
marginetta	\		
parco/giardino	l .		
viale d'accesso	l .		
pollaio porcilaia	inglobata sotto il profferlo		
the state of the s	targa in pietra lato sud-ovest - doppia mensolatura dei		
	palombelli in legno della gronda		
annessi separati storici			
annessi separati stono.			
altananiani	fienile - 1 / rimessa - 2		
alterazioni	:		
tipologiche	assenii		
architettoniche	medie (rifacimento struttura e manto della copertura - intonaco a cemento - inserimento persiane - marciapiede perimetrale in cls - muro di recinzione in mattoni con cancello in ferro battutto - archetti		

in mattoni a vista)

stato di conservazione	•
muratura	ottimo
copertura	ottimo
intonaco	buono
infissi	buono
generale	ottimo
, and the second	
inserimento nel contes	to ambientale
viabilità	bitumata carrabile tangente
tipologia	abitazione rurale
accesso	lato sud-ovest PP
destinazione attuale	abitazione civile
occupazione	saltuaria
insediamento	edificio singolo isolato
localizzazione	
giacitura	terreno in pendenza
altezza s.l.m.	•
esposizione	\
·	oliveto - bosco
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
valore contesto ambier	ntale Illevalite
valore architettonico	buono
valore annessi	1 - semplice / 2 - buono
valuic aiiiicooi	1 Complice / Z Subilo
valore relazionale del d	complesso buono

10	
ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
240	manutenzione straordinaria
241	manutenzione straordinaria
242	RTR-4

data sopralluogo

febbraio 2014




Foto Aerea







SCHEDA N°

163

data sopralluogo

febbraio 2014











164

data sopralluogo

febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale










caratteri costruttivi	
muratura	mista mattoni con blocchi di ghiaia
intonaco	solo tracce
copertura	
	più falde
gronda	•
	coppi e embrici
	legno - a fodera semplice con traverse e montanti e semplice
	sopraluce
	legno - a cornice arrestata con controsportelli
elementi di arredo	
colombaia	
profferlo	
loggia	
pozzo	
	rettangolare addossato in mattoni lato est
	corpo addossato lato ovest
aia	I
marginetta	1
marginetta	1
pollaio porcilaia	corpo addossato con recinto all'aperto
elementi di decoro	
	targa in pietra lato sud con datazione - loggia tamponata con
	archi incorniciati da una doppia fascia di mattoni lato nord
annessi separati storiciz	
	fienile
alterazioni	
tipologiche	assenti
1 0	leggere (wc aggettante lato est - loggia con apertura ad arco
	tamponata lato nord e lato ovest - riprese dell'intonaco a cemento -

risagomatura delle aperture



ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
235	RTR-4

SCHEDA N°

164

data sopralluogo

febbraio 2014





Foto Aerea



165


data sopralluogo


febbraio 2014


variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95











ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
000	DTD 4
232	RTR-1 RTR-2
233	RTR-2

data sopralluogo

febbraio 2014




Foto Aerea







SCHEDA N°

165

data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N°

165

data sopralluogo

febbraio 2014









estratto catastale 1:2.000

166

data sopralluogo

estratto di mappa 1:1.000

febbraio 2014


variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95














סו	CATEGORIA D'INTERVENTO
354	restauro e risanamento conservativo
ı	
ட	

SCHEDA N°

166

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea







SCHEDA N°

data sopralluogo

166

febbraio 2014







estratto catastale 1:2.000

167

data sopralluogo

estratto di mappa 1:1.000


febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95









caratteri costruttivi		
muratura		
	presente ocra	
copertura		
falde	2	
gronda	——————————————————————————————————————	
	coppi e embrici	
·	legno - a fodera semplice a specchiature vetrate	
	legno a cornice arrestata con controsportelli	
elementi di arredo		
colombaia		
	2 - paralleli al fronte principale parzialmente coperti	
	2 - sotto profferli ad arco a tutto sesto	
pozzo	con puteale circolare in mattoni separato lato sud	
lavatoio	•	
	corpo addossato lato nord-est	
aia		
	\	
pollaio porcilaia	corpo addossato lato nord-est dietro forno	
elementi di decoro	1	
annessi separati storiciz	zzati	
	fienile - 1 / rimessa - 2	
alterazioni	Heilile - 17 illilessa - 2	
	t:	
tipologiche	assenti	
	leggere (intonaco a cemento su fronte principale - canne fumarie in elementi prefabbricati - parziale rifacimento struttura di copertura e gronda - superfetazioni lato nord-ovest - davanzali in cotto - rivestimento in travertino di corrimano e gradini di un profferlo - marciapiede perimetrale in cls - tettoie in laterizio alle finestre piano primo)	

stato di conservazione	
muratura	buono
copertura	buono
intonaco	mediocre
infissi	mediocre
generale	buono
inserimento nel contes	to ambientale
viabilità	sterrata carrabile cul de sac
	abitazione rurale
	lato sud-est PP
destinazione attuale	
occupazione	permanente
insediamento	edificio singolo isolato
localizzazione	pedecollinare
giacitura	terreno in pendenza
altezza s.l.m.	50,1 m
esposizione	
vegetazione	seminativo
valore contesto ambier	ntale buono
valore architettonico	rilevante
valore architettoriico	Thevante
valore annessi	1 - buono / 2 - semplice
valore relazionale del d	complesso buono


ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
203	RTR-1
204	RTR-1
205	RTR-1

SCHEDA N°

167

data sopralluogo

febbraio 2014









SCHEDA N°

167

data sopralluogo

febbraio 2014











SCHEDA N°

167

data sopralluogo

febbraio 2014











data sopralluogo

febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale





stato di conservazione



caratteri costruttivi	
muratura	mattoni
intonaco	assente
copertura	legno
falde	2
gronda	laterizio
	coppi e embrici
porta d'accesso	legno
	legno e ferro
elementi di arredo	
colombaia	
profferlo	
loggia	1
pozzo	l
lavatoio	l
forno	l
aia	
marginetta	
elementi di decoro	sottogronda in laterizio con elementi particolari di forma
	circolare - cornice in pietra apertura prospetto principale -
	aperture rettangolari per acquasantiere con cornici in pietra -
	campanile a vela
annessi separati storici	 ti
aririessi separati storici	zzau I
	l,
alterazioni	
tipologiche	assenti
architettoniche	assenti

muratura	mediocre
copertura	buono
intonaco	١
infissi	mediocre
generale	mediocre
inserimento nel contes	to ambientale
viabilità	bitumata frontale
tipologia	edificio religioso
accesso	lato sud
destinazione attuale	cappella - oratorio
occupazione	permanente
insediamento	edificio singolo isolato
localizzazione	
	terreno in piano
altezza s.l.m.	
esposizione	\
vegetazione	seminativo
valore contesto ambier	ntale buono
valore architettonico	buono
valore annessi	1
	,
valore relazionale del d	complesso

ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
47	manutenzione straordinaria

SCHEDA N°

168

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea








variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95







stato di conservazione	
muratura	buono
copertura	mediocre
intonaco	cattivo
infissi	cattivo
generale	mediocre
inserimento nel contes	
	bitumata tangente
	edificio religioso
accesso	
destinazione attuale	
occupazione	abbandono
insediamento	edificio singolo isolato
localizzazione	
giacitura	terreno in piano
altezza s.l.m.	
esposizione	1
vegetazione	seminativo
valore contesto ambier	ntale buono
valore architettonico	buono
valore architettoriico	риопо
valore annessi	\
valore relazionale del d	complesso

ID	CATEGORIA D'INTERVENTO			
58	manutenzione straordinaria			

SCHEDA N°

169

data sopralluogo

febbraio 2014












SCHEDA N° 170


data sopralluogo


febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95









stato di conservazione			
muratura	buono	ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
copertura	buono		
intonaco	\		
	buono	33	manutenzione straordinaria
generale	buono		
inserimento nel contes			
	sterrata carrabile frontale		
	edificio religioso ad aula unica con canoni	ca e sagre:	stia
	lato ovest		
	chiesa parrocchiale		
occupazione	permanente		
	aggregazione di edifici		
localizzazione			
	terreno in pendenza		
altezza s.l.m.			
esposizione			
vegetazione	seminativo - arborato		
valore contesto ambie	ntale buono		
valore architettonico	buono		
valore architettorico	Buono		
valore annessi	\		
valore relazionale del	complesso		
Taisis Total of Idio doi	1		



SCHEDA N°

170

data sopralluogo

febbraio 2014











SCHEDA N°

170

data sopralluogo

febbraio 2014








SCHEDA N° 171


data sopralluogo

febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95







SCHEDA N°

febbraio 2014

data sopralluogo



Foto Aerea







SCHEDA N°

172


data sopralluogo


febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95









stato di conser	rvazione				
m	nuratura	buono		ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
cc	pertura	mediocre			
ir	ntonaco	mediocre			
	infissi	buono		38	RTR2
g	enerale	buono			
inserimento ne					
		bitumata tangente			
		edificio religioso ad a	ula unica con can	panile e sag	restia
		lato nord-ovest			
		chiesa parrocchiale			
occu	pazione	permanente			
		aggregazione di edific	ci		
	zazione				
		terreno in pendenza			
	za s.l.m.				
	osizione				
vege	etazione	seminativo arborato			
valore contesto	o ambier	ntale	buono		
	ſ				
valore architeti	taniaa	r	ilevante		
valore architeti	lonico F	<u>'</u>	lievarite		
	L				
valore annessi	i		\		
valore relazion	ء اماء مادر	omplesse	\		
valute relazion	iale del C	omplesso	1		

provincia di pisa

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





estratto catastale 1:2.000


173


data sopralluogo

febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95









caratteri costruttivi	•
muratura	mattoni
intonaco	assente
copertura	legno
falde	2
gronda	laterizio
	coppi e embrici
	legno con elementi quadrati a decoro
	legno e ferro
elementi di arredo	
colombaia	
profferlo	
loggia	1
pozzo	l
marginetta	l
parco/giardino	l
viale d'accesso	l
elementi di decoro	sottogronda in laterizio a doppia mezzana con archetti pensili
	incrociati - monte in pietra con crocifisso in ferro - oculo -
	lunetta semicircolare - cornici in pietra aperture - monofora
	trilobata lato sud
annessi separati storici	zzati r
	I
alterazioni	
tipologiche	assenti
	leggere (tettoia sopra il portone d'ingresso)

	stato di conservazione	
	muratura	ottimo
	copertura	ottimo
	intonaco	
	infissi	ottimo
	generale	ottimo
-		
L	inserimento nel contes	
		bitumata tangente
		edificio religioso ad aula unica
	accesso	
		chiesa parrocchiale
	occupazione	permanente
		edificio singolo isolato
	localizzazione	
		terreno in piano
	altezza s.l.m.	
	esposizione	
	vegetazione	arborato misto
	valore contesto ambier	ntale rilevante
	valore architettonico	rilevante
	valore architettoriico	Thevante
	valore annessi	\
	valore relazionale del d	complesso

ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
56	restauro e risanamento conservativo

SCHEDA N°

173

data sopralluogo

febbraio 2014





Foto Aerea



estratto catastale 1:2.000

174

data sopralluogo

febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale









caratteri costruttivi muratura mattoni intonaco presente copertura legno falde 2 gronda legno manto coppi e embrici porta d'accesso legno infissi legno e ferro elementi di arredo colombaia profferlo loggia pozzo marginetta parco/giardino viale d'accesso \ elementi di decoro monte in pietra con crocifisso in ferro - campanile a vela timpano triangolare con cornici in pietra apertura prospetto principale - scale di ingresso in pietra serena scalpellinata a mano - monofore lato nord - lunetta sopra al portone di ingresso annessi separati storicizzati alterazioni tipologiche assenti architettoniche leggere (inserimento di persiane lato sud - rifacimento di copertura)

Stato di conservazione				
muratura	ottimo		ID	CATEGORIA D'INTERVENTO
copertura	buono			
intonaco	mediocre			
infissi	buono		57	restauro e risanamento conservativo
generale	buono			
inserimento nel contes				
	bitumata carrabile tangente			
	edificio religioso ad aula unica con ca	anoni	ca e campa	anile
	lato ovest			
	chiesa parrocchiale			
occupazione	permanente			
	aggregazione di edifici			
localizzazione				
	terreno in pendenza			
altezza s.l.m.	1.00			
esposizione				
vegetazione	arborato misto			
valore contesto ambier	ntale rilevante			
valore architettonico	buono			
valure architettoriico	Виопо			
valore annessi	\			
valore relazionale del d	complesso			
	,			

SCHEDA N°

174

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95 censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

febbraio 2014












SCHEDA N°

174

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95 censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

febbraio 2014









SCHEDA N°


data sopralluogo


febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95









SCHEDA N°

175

data sopralluogo

febbraio 2014





Foto Aerea




SCHEDA N°


175


data sopralluogo

febbraio 2014











176


data sopralluogo


febbraio 2014

variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95











SCHEDA N°

176

data sopralluogo

febbraio 2014

