



Sospetto amianto alla scuola di via Candiano, i campionamenti danno esito negativo

Dopo le verifiche inizieranno i lavori al pavimento per far tornare utilizzabile l'aula

I tre campionamenti effettuati sulla sostanza adesiva utilizzata per incollare il pavimento di un'aula della scuola dell'infanzia di via Candiano, a San Miniato Basso, sulla quale si sospettava la presenza di amianto, sono risultati negativi, come attestano gli esiti delle verifiche effettuate dalla ditta specializzata Lasi srl di Arezzo. L'intervento di rifacimento di una porzione della pavimentazione vinilica della scuola, necessario a causa di alcune infiltrazioni d'acqua presenti in un'aula della scuola, aveva evidenziato la presenza di una sostanza adesiva che poteva contenere piccole quantità di amianto. Da qui la necessità, da parte dell'amministrazione comunale, di effettuare indagini per verificare la sicurezza dell'aula. Lo spazio è stato immediatamente interdetto all'ingresso di docenti e personale scolastico, in modo che nessuno entrasse eventualmente in contatto con la sostanza, almeno fino a quando non si scongiurasse la presenza di particelle di amianto. Dopo l'esito delle indagini, l'aula potrà quindi tornare ad essere utilizzabile, una volta concluso l'intervento sulla pavimentazione. Questo approfondimento non ha compromesso in alcun modo la riapertura del plesso che, nel primo giorno di ripresa dell'attività scolastica, ha visto svolgersi in maniera regolare l'accoglienza delle bambine e dei bambini.